

Volvo FMX 460 6x4 / Euro 6 / Chassis / Damaged Cabine

Algemene kenmerken

Merk	Volvo
Model	FMX 460
Subcategorie	Chassis cabine
Tellerstand	228.930km
Bouwjaar	2020
Datum eerste registratie	12-11-2020
Conditie	Gebruikt
Brandstof	Diesel
Emissieklasse	Euro 6



Eigenschappen

GVW

26.000kg

Volvo FMX 460 6x4 / Euro 6 / Chassis / Damaged Cabine

Technische specificaties

Aantal assen	3
Asconfiguratie	6x4
Transmissie	Automaat
Vermogen	345kw

Omschrijving

Volvo FMX 460 Chassis Cabine Traction 6x4 Automatic gearbox Euro 6 engine (460ps) Drawbar coupling Damaged cabine Belgium registration !!

Accessoires

- 2 pedalen control
- Aanhangwagenkoppeling
- Airbags
- Automaat
- Cabine
- Centrale vergrendeling
- Elektrische ramen
- Gesloten cabine
- Lucht veringsysteem
- Luchtgeveerde stoelen
- Passagiersstoel
- Regensensor
- Spiegelverwarming
- Stuurbekrachtiging
- Verlichting achter
- Verlichting voor
- Verwarming
- Voorruit
- ABS
- Airconditioning
- Bladvering
- Centrale deurvergrendeling
- Cruise control
- Elektrisch bedienbare ramen
- Gereedschapskist
- Luchthoorn
- Luchtvering
- Mistlampen
- Paraboolvering
- PTO

- Radio/CD speler
- Roetfilter
- Vangmuil
- Versterkte motorrem
- Verstralers
- Zijdeur
- Zonneklep
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels